

и по *Nürnberg*

डबल *Nürnberg*

Werkstattheft Nr. 1

für

Telegraphenbaulehrling

Geboren am

1.

Sehrjahr

Gingetreten am **20. 4. 1937.**

vom 1. April 1937. bis 31. März 1937.

[illegible]

Anweisung für den Gebrauch des Werkstattheftes


1. Der Lehrling erhält zu Beginn jedes Jahres einen Schnellhefter mit 52 Vordrucken für Wochenberichte und einen Schnellhefter, in dem er die erledigten Wochenberichte aufzubewahren hat.
2. Der Wochenbeginn wird mit einem kurzen Betriebsappell eingeleitet, bei dem der Unterrichtsleiter einen Sinnspruch als Richtschnur für die kommende Woche bekanntgibt und erläutert. Der Sinnspruch ist im Kopf des Wochenberichts zu vermerken.
3. Die ausgeführten Arbeiten sind täglich mit Normschrift nach Din 1451, RPS-Norm 40024/2, einzutragen. Schulstunden und Versäumnisse werden in einer besonderen Spalte aufgeführt.

Die Arbeiten sind auf der Rückseite des Wochenberichts durch Freihandzeichnungen zu erläutern. Zu den Zeichnungen ist nur der Bleistift, kein weiteres Hilfsmittel, zu verwenden. Auf zweckmäßige Darstellung durch Ansicht, Schnitt, Grundriß usw. ist zu achten. Auch das richtige Eintragen der Maße soll geübt werden. Arbeitsgänge, die sich zeichnerisch nicht darstellen lassen, wie z. B. Härten und Löten, sind kurz zu beschreiben. Reicht der Raum auf der Rückseite des Wochenberichts nicht aus, ist ein leeres Blatt einzuheften.

4. Am Wochenschluß übergibt der Lehrling den Bericht über die vergangene Woche dem Vehrbranten zur Prüfung und zum Eintragen der Beurteilung und des Wochenverdienstes. Den geprüften Wochenbericht legt der Lehrling den Eltern zur Unterschrift vor und heftet ihn dann in den zweiten Schnellhefter. Der Vehrherr oder sein Vertreter erhält monatlich die Schnellhefter mit den erledigten Wochenberichten zur Durchsicht.

Sinnspruch: I. So wie die allzeit aufsteigende Sonne, auch die sich nicht, weil sie, immer
und immer, die hellste Licht in diesem Welt, so soll uns jeder, durch
immer.

M 397, Einlage Din A 4

*Schublehre*

Bohnwoche 2 vom 3. V. 1937 bis 8. V. 1937


2

Sinnspruch:


II. Lehrjahre sind keine Herrenjahre

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden
	Fortbildungsschule		4,0
	Unterricht praktisch	1,0	
	Unterricht theoretisch	3,8	
	Reinigung	4,2	
	Vesperpause	2,4	
	Instandhaltung	1,2	
	Turnen	3,5	
	Dienstfrei	8,7	
	W1 weiterbearbeitet	18,7	
Summe		43,5	4,0


Beurteilung			Wochen- verdienst R. H.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	ZVA
III, r	III, r	III, r	3,14 ch		<i>[Signature]</i>	



Spitzzirkel



Lochzirkel



Greifzirkel


Bohnwoche 3 vom 10. V. 1937 bis 15. V. 1937 3

Sinnspruch: III. Viel Worte geredt u. wenig getan, ~~B~~edenk, da ist nichts Gutes daran.


Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
10. V. 1937 mit 15. V. 1937	Fortbildungsschule		8.0			
	Unterricht praktisch	1,5				
	Unterricht theoretisch	5,5				
	Reinigung	5,1				
	Vesperpause	2,7				
	Instandhaltung	2.0				
	Neueinrichtung	0.7				
	Turnen	4.0				
	W1 weiterbearbeitet	18.3				
Summe		39.8	8.0			
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	DBA
III, a	III, r	III, a	3, 24 h		H. V. Guthmann	

Zur Wohnwoche Nr. 3

Handzeichnungen und Beschreibungen



Unterlagstück




A= Ansicht

D= Draufsicht


St= Seitenansicht links




W2



Flachmeißel



W3



Prisma

Bohnwoche 4 vom 17. V. 1937 bis 22. V. 1937

4

Sinnsspruch: IV Emsiges Ringen führt zum Gelingen.

Zug	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden
17. V. 1937 und 22. V. 1937	Unterricht praktisch	0,7	
	Unterricht theoretisch	8,1	
	Reinigung	3,1	
	Vesperpasse	2,7	
	Instanthalterung	1,7	
	Tunnen	4,0	
	Dienstfrei	8,7	
	W1 beendet	9,0	
	W39 begonnen u. beendet	5,2	
	W40 begonnen	7,5	
Summe		48,5	
Beurteilung			Unterschriften
Gleiß	Führung	Leistung	
III,0	III,0	III,0	3,84 ch
			4. V. Gültigkeits

Zur Lohnwoche Nr. 4

Handzeichnungen und Beschreibungen


Kornen u. Reißnadel

W4W4a

Vorstecher

W4b

Stellstifte

W6

auf Linie ankörnen


im Kreuzpunkt ankörnen



Kanten brechen

Kanten brechen

Schrauben ziehen

W5

Wandhacken

W7


Lohnwoche 5 vom 27. I. 1927 bis 23. II. 1927 5

Sinnspruch: I. Übung macht den Meister


Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
24. I. 1927 25. I. 1927 26. I. 1927 27. I. 1927 28. I. 1927 29. I. 1927 30. I. 1927 31. I. 1927 1. II. 1927 2. II. 1927 3. II. 1927	Berufsschule		8,0			
	Unterricht praktisch	0,8				
	Unterricht theoretisch	5,8				
	Reinigung	3,1				
	Vesperpause	2,7				
	Instandhaltung	1,7				
	Turnen	4,0				
	Wk weiterbearbeitet	4,6				
	Wk begonnen u. beendet	5,4				
	Wk begonnen	8,0				
	Wk begonnen u. beendet	3,7				
Summe		39,8	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst RM	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBM
II,5	III,0	III,0	3,44 RM		H. H. L. H. H.	

Zur Vohnwoche Nr. 5


Handzeichnungen und Beschreibungen




Spitzbohrer und Spitzsenker W8




Durchschlag rund, konisch



Bleche richten



Niethammer W11


Niethammer
W11a

Lohnwoche 6 vom 31. V. 1937 bis 5. VI. 1937


6

Sinnspruch: VI Ohne Fleiß, kein Preis


Sag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
31. V. 1937 mit 5. VI. 1937	Berufsschule		4,0			
	Unterricht praktisch					
	Unterricht theoretisch	8,5				
	Reinigung	3,5				
	Wesperparade	3,0				
	Instandhaltung	1,7				
	Turnen	4,0				
	Wta beendet	6,6				
	Wb begonnen u. beendet	9,2				
	Wg begonnen	7,0				
Summe		43,5	4,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst P.H.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBV
II,0	III,0	III,0	3,34 de		31. Guthrie	



Streichmaß



Winkelmesser



Winkelgrade

Bohnwoche 7 vom 7. VI. 1937 bis 12. VI. 1937 7


Sinnspruch: VIII. Jeden Tag ein Stückchen weiter, ~~j~~eden Tag ein bißchen gescheiter.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
7. VII. 1937 nach 12. VII. 1937	Berufsschule		8,0			
	Unterricht praktisch	2,5				
	Unterricht theoretisch	5,7				
	Reinigung	3,7				
	Vesperpause	2,7				
	Instandhaltung	3,2				
	Neueinrichtung	0,5				
	Turnen	3,5				
	Herbststück	18,6				
Summe		39,8	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst :A.M.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBM
II,0	III,0	II,5	3,84 sh		H. H. Guthrie	

Größe des Blechs
vor der Biegung



Grundplatte für
Werkzeiggkasten



Sohnwoche 8 vom 14. VI. 1937 bis 19. VI. 1937 8

Sinnspruch:


8. Jeder Tag hat neue Aufgaben

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
14. VI. 1937 nach 19. VI. 1937	Berufsschule		4,0			
	Unterricht praktisch	2,5				
	Unterricht theoretisch	6,0				
	Reinigung	3,5				
	Vesperpause	3,0				
	Instandhaltung	1,5				
	Turnen	4,0				
	Holzbearbeitung	12,1				
	Werkstück	10,9				
Summe		43,5	4,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	ZBBl
II,0	III,0	III,0	3,44 h		3. 11. Guthrie	


Zur Vohnwoche Nr. 8

Handzeichnungen und Beschreibungen

Größe des Bleches
Schnitt A-B



W 21




Umgebogen
Schnitt A-B


Deckel für Werkzeugkasten




Scharnier für Werkzeug-
Kasten



Verschluss




Verschluss




Halbrundniet Grundplatte
2,6 n. DIN 660

Schnitt A-B



W 23

Werkzeugkasten



Gestrichle



Verschluss für Werkzeugkasten


Ehnenwoche 9 vom 21. VII 1937 bis 26. VII 1937

9

Sinnspruch: 9 Wer merket seine Arbeit tut, dem schmeckt auch
seine Suppe gut

Sag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden
21. <u>VII</u> 1937 und 26. <u>VII</u> 1937	Berufsschule		8,0
	Unterricht praktisch	1,0	
	Unterricht theoretisch	8,0	
	Reinigung	3,7	
	Vesperpause	2,7	
	Instandhaltung	1,7	
	Neueinrichtung	1,3	
	Turnen	4,0	
	Holzbearbeitung	4,4	
	Werkstück	13,6	
Summe		39,8	8,0
Beurteilung			Unterschriften
Fleiß	Führung	Leistung	
II,5	III,0	III,0	Wochen- verdienst R.H.
			Eltern
			Ausbildungsleiter
			SBH

Schublehre bei $23,9 \frac{m}{m}$



100°

75 Mikrometer bei $8,75 \frac{m}{m}$



156°



50°

25 Mikrometer bei $8,75 \frac{m}{m}$

Bohnwoche 10 vom 28. VI. 1937 bis 3. VII. 1937


10

Sinnpruch:


10 Arbeit hat bittere Wurzeln, ~~A~~ber süße Frucht

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
28. <u>VI.</u> 1937 mit 3. <u>VII.</u> 1937	Berufsschule		4,0			
	Unterricht praktisch	2,2				
	Unterricht theoretisch	7,3				
	Reinigung	3,5				
	Vesperpause	3,0				
	Instandhaltung	6,9				
	Turnen	4,0				
	Holzbearbeitung	9,2				
	Werkstück	7,4				
Summe		43,5	4,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst RM	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBV
<u>III</u> ,0	<u>III</u> ,0	<u>III</u> ,0	3,40		B. W. L. W. W.	


1



2



hartlöten



Ring für Feilenheft

W 27


Schwalbenschwanzpassungen

Lohnwoche 11 vom 5. VII. 1937 bis 10. VII. 1937 11


Sinnspruch:

11 Baue dir zum Glücke deine eigne Brücke

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
5. VII. 1937 und 10. VII. 1937	Berufsschule		8,0			
	Unterricht praktisch	1,0				
	Unterricht theoretisch	7,5				
	Reinigung	2,5				
	Vesperpause	1,8				
	Turnen	15,2				
	Holzbearbeitung	4,5				
	Werkstück	7,3				
Summe		39,8	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	ZBH
III,0	III,0	III,0	3,14 Mch		2.0. Gutknecht	

WS 39

Verschlußisen für Packkiste

W 39a

Packkiste (Holzarbeit)



Bohnwoche 12 vom 12. VII. 1937 bis 18. VII. 1937

12

Sinnspruch:

12 Liebe den Fleiß, er ist ein großer Schatz.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
12. VII. 1937 mit 18. VII. 1937	Berufsschule		4,0			
	Unterricht praktisch	1,0				
	Unterricht theoretisch	7,5				
	Reinigung	3,5				
	Vesperpause	3,0				
	Instandhaltung	2,8				
	Turken	7,0				
	Holzbearbeitung	8,5				
	Werkstück	13,1				
Summe		73,5	7,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst R-M	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	ZBA
III,0	III,0	III,0	3,24 ch		H. H. Grütkemper	

*Anschlagwinkel**Gehrungswinkel**Schmiege*

Ehrentoche 13 vom 19. VII. 1937 bis 27. IX. 1937



13

Sinnpruch:

13 Leg viel Sinn in wenig Worte.



Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
19. VII. 1937	Berufsschule		8,0			
	Unterricht praktisch	0,5				
	" theoretisch	2,5				
	Reinigung	3,1				
	Vesperpause	2,7				
	Instandhaltung	2,2				
	Turnen	2,0				
	Hilfsarbeiten	11,2				
	Werkstück	2,0				
Summe		30,8	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	IBL
III,0	III,0	III,0	3,84 ch		H. H. Guthmann	

W 40



W 40a

Schnitt A-B




Kabeltrommel

Eohnwoche 14 vom 21. IV. 1937 bis 21. V. 1937 14

Sinnspruch: 14 Unbebaute Acker, ~~Er~~ägt selten Korn.


Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden
31. VII. 1911	Berufsschule		4,0
	Unterricht praktisch	1,0	
	theoretisch	3,5	
	Reinigung	1,3	
	Verpackung	1,7	
	Inspektierung	3,0	
	Turnen	5,0	
	Holzbearbeitung	12,6	
	Werkstück	1,5	
	Summe	43,6	4,0

Beurteilung			Wochen- verdienst H.M.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	IBV
III,0	III,0	II,5	3,54 Hk		17. IV. G. H. H. H.	




W 41

C





Kabelhalteschellen

W 42



Kabelschutzblech

W 43




Kabelschutzrohr 2teilig

Lohnwoche 15 vom 2. VII. 1934 bis 8. VII. 1934


15

Sinnpruch: 15 Unrichtiges Handeln, bringt nur Erfolglosigkeit.


Sag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden																				
2. VII. 1934 7. VII. 1934	Urlaub	47,8																					
	Summe	47,8																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Beurteilung</th> <th rowspan="2">Wochen- verdienst R.M.</th> <th colspan="3">Unterschriften</th> </tr> <tr> <th>Gleiß</th> <th>Führung</th> <th>Leistung</th> <th>Stern</th> <th>Ausbildungsleiter</th> <th>TSV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III,0</td> <td>III,0</td> <td>II,5</td> <td>3,84 ch</td> <td></td> <td> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften			Gleiß	Führung	Leistung	Stern	Ausbildungsleiter	TSV	III,0	III,0	II,5	3,84 ch				
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften																			
Gleiß	Führung	Leistung		Stern	Ausbildungsleiter	TSV																	
III,0	III,0	II,5	3,84 ch																				



Wasserwaage aus Holz



Libelle aus Metall




Parallelreißer
mit Feineinstellung

Ehrentage 16 vom 9. III 1922 bis 19. III 1922

16

Sinnspruch: Was der Mensch nicht durch Taten beweist,
das ist er nicht.

Sag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden
9. III. 1922 bis 19. III. 1922	Urlaub	47,5	
	Summe	47,5	
Beurteilung			Wochen- verdienst A.M.
Fleiß	Führung	Leistung	Unterschriften
III, 0	III, 1	II, 5	Eltern
			Ausbildungsleiter
			SBV
		3, 4 h	



Rohr biegen

W24


Ehnenwoche 17 vom 16. III. 1937 bis 22. III. 1937

17

Sinnpruch:

Wer Klag ist, lerre Schweigen und Gehorchen


Tag	Art der Arbeit	Arbeits- Stunden	Schul- Stunden			
16. III. 1937 17. III. 1937 18. III. 1937	Unterricht praktisch	1,3				
	theoretisch	7,2				
	Reinigung	2,7				
	Vesperpause	2,1				
	Instandhaltung	1,9				
	Turnen	3,5				
	Holbau	16,7				
	Holzbearbeitung	8,1				
	Werkstück	4,3				
Summe		47,8				
Beurteilung			Wochen- verdienst	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung	R.M.	Eltern	Ausbildungsleiter	ZBI
II,0	II,1	II,0	3,84 ch		H. V. Dr. Hünig	



Greifzange




Vorderansicht



Wolfsmaul



Vorderansicht



Wolfsmaul



Vorderansicht



Wolfsmaul



Vorderansicht



Wolfsmaul



Vorderansicht


Lohnwoche 18 vom 23. VIII. 1937 bis 28. VIII. 1937

18

Sinnspruch:

fast faltar hat, dann greif zur hat.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden
23. VIII. 1937 mit 28. VIII. 1937	Unterricht praktisch	0,5	
	" theoretisch	10,2	
	Reinigung	3,5	
	Vesperfreizeit	3,3	
	Instandhaltung	3,5	
	Turnen	4,5	
	Werkstück 5/7/11/10 bearbeitet	22,5	
Summe		47,5	
Beurteilung			Unterschriften
Fleiß	Führung	Leistung	
II, 5	III, 5	I, 5	3, 4 ch
			Eltern
			Ausbildungsleiter
			SBU

Sperihorn

Lohnwoche 19 vom 30. VIII. 1937 bis 4. IX. 1937

19

Sinnspruch:

Leistung verdient, Zurechnung verdient!

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
30. VIII. 1937 nach 4. IX. 1937	Unterricht praktisch	4,8				
	" theoretisch	9,0				
	Reinigung	3,5				
	Vesperfreizeit	3,3				
	Instandhaltung	4,8				
	Tunken	4,5				
	WZ u. W8 bearbeitet	21,7				
Summe		42,5				
Beurteilung			Wochen- verdienst i.H.v.	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	IBV
II.	II	II	2,54 ch		20. Guthrie	

Zur Lohnwoche Nr. 19

Handzeichnungen und Beschreibungen

W13



Doppelkörner

W13a



Flachstahl

W13b



Flachhohlkehlstahl

W13c




Hochkantrohlkehlstahl



W13a

Flachstahl

W13d





Handabstechstahl

20

Sinnspruch:

Life is just that!

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
6. IX. 1937 sonn- u. IX. 1937	Unterricht theoretisch	7,7				
	Reinigung	4,8				
	Vesperfreizeit	5,8				
	Instandhaltung	4,6				
	Revereinigung	3,3				
	Turnen	2,6				
	Wär h Pü. Wär bearbeitet	23,7				
Summe		51,0				
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBV
II	II,5	II	3,84 Mk		Fr. H. Lü. Singer	



W 14

Prisma einpassen, Facetten feilen


Sohnwoche 21 vom 13. IX. 1937 bis 18. IX. 1937

21

Sinnspruch:

Frühtigkeit ist der rechte Gewinn des Lebens
zu dem Leben selbst.


Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
13. <u>IX.</u> 1937 mit 18. <u>IX.</u> 1937	Unterricht praktisch	1,0				
	" theoretisch	10,2				
	Reinigung	3,6				
	Vesperfreizeit	5,0				
	Instandhaltung	4,7				
	Turken	3,5				
	Dienstfrei	4,7				
	W2 W10a in W24 bearbeitet	18,3				
Summe		51,0				
Beurteilung			Wochen- verdienst	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung	R.M.	Eltern	Ausbildungsleiter	ZBA
<u>II</u>	<u>II</u> ,5	<u>II</u>	3,14 €		K.M. Gutkiner	



W 15

Muttern einpassen

W 15a



Doppelschrauben schlüssel


Lohnwoche 22 vom 20. VIII. 1937 bis 25. VIII. 1937

22

Sinnpruch:


*Es ist nicht befähigt
überzeugen ist nicht genug!*

Sag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
22. <u>VIII</u> . 1937 mit 25. <u>VIII</u> . 1937	Unterricht praktisch	7,1				
	" theoretisch	7,2				
	Reinigung	3,6				
	Vesperpasse	5,4				
	Instandhaltung	11,8				
	Technen	7,3				
	W. 2 u. 113 bearbeitet	14,3				
Summe		51,0				
Beurteilung			Unterschriften			
Fleiß	Führung	Leistung	Wochen- verdienst R. M.	Eltern	Ausbildungsleiter	SBV
<u>II</u> ,5	<u>II</u> ,5	<u>II</u> ,5	3,84 €		3,1 Guttmann	




W16

Windeisen




W16a

Windeisen



W16b

Windeisen



anbohren

Windeisen

W16c



Lohnwoche 23 vom 22. X. 1933 bis 2. XI. 1933

23

Sinnspruch:

Für mich das Beste in meinem Leben
das Beste wird ein Anderer machen

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
24. IX. 1933 mit 2. X. 1933	Berufsschule		8,5			
	Zatennicht praktisch	4,7				
	theoretisch	1,8				
	Reinigung	3,4				
	Körperfreizeit	4,7				
	Instandhaltung	6,5				
	Tunnen	5,7				
	W3 u. W4 bearbeitet	13,5				
Summe		41,8	8,5			
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	IBW
II,5	II	II	3,44 h		A. H. Guttmann	

*Lochsäge**Fourniersäge**Fuchsschwanz*


Wohnwoche 24 vom 4. IX. 1937 bis 1. X. 1937

24

Sinnpruch:


 Wer ist ein einflussbarer Mann,
 der nicht befehlen, nicht georfen kann!

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
4. IX. 1937 aus d. I. 111)	Berufsschule		4,0			
	Unterricht praktisch	1,5				
	" theoretisch	0,5				
	Reinigung	3,7				
	Vesperzeit	4,7				
	Instandhaltung	6,7				
	Hausrichtung	1,0				
	Turnen	5,7				
	Wtl. u. Wtl. gearbeitet	10,5				
Summe		45,5	4,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst A.M.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	ZBV
II,5	II	II	2,40 Mk		F. V. G. H. H. H.	





W17

Drehherz



Kanten verrunden



Drehherz W17a



W 17 D

Fräsarbeit

W 970
Nietzieher und Kopfmacher

H 170

Wohnwoche 25 vom 11. I. 1937 bis 16. I. 1937 25

Sinnspruch:


Lauffaschleiß und Künste, als Lernererfahrungen!

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
11. I. 1937 bis 16. I. 1937	Berufsschule		8,0			
	Unterricht praktisch	7,0				
	" theoretisch	5,0				
	Reinigung	3,0				
	Vesperfreizeit	4,4				
	Instandhaltung	4,0				
	Neueinrichtung	2,0				
	Tunten	5,7				
	Wsg. - WSPB u. WSPB bearbeitet	17,8				
Summe		47,8	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst RM	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Beistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBV
II,5	I	II	2,84 dm		34, Gutknecht	

Zur Wohnwoche Nr. 25

Handzeichnungen und Beschreibungen

W 18





Nietversuch


W 18a



Probenietung



Vierkanal eindrehen




Laubsägearbeiten

1




2



W 20

125-



Pinzette

W 18b


Kontaktreiniger

Nieten isoliert



Sägeblatt

Einstreichsäge W 25



W 26a

Ehrentoche 26. vom 12. I. 1953 bis 20. X. 1953

26

Sinnspruch: Ein Ring bin ich der großen Kette,
der Zukunft, der Vergangenheit!

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- Stunden	Schul- stunden																			
12. X. 1953	Berufsschule		4,5																			
	Unterricht praktisch	1,2																				
	" theoretisch	4,3																				
	Bildung	3,4																				
	Insp. Freizeit	4,3																				
	Instandhaltung	3,5																				
	Neueinrichtung	4,5																				
	Turnen	5,2																				
	Waren, was bearbeitet	12,3																				
Summe		45,5	4,5																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Beurteilung</th> <th rowspan="2">Wochen- verdienst RM</th> <th colspan="3">Unterschriften</th> </tr> <tr> <th>Fleiß</th> <th>Führung</th> <th>Leistung</th> <th>Eltern</th> <th>Ausbildungsleiter</th> <th>SBV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>II</u></td> <td><u>II</u></td> <td><u>II</u> 5</td> <td>3,84 ch</td> <td></td> <td><i>[Signature]</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Beurteilung			Wochen- verdienst RM	Unterschriften			Fleiß	Führung	Leistung	Eltern	Ausbildungsleiter	SBV	<u>II</u>	<u>II</u>	<u>II</u> 5	3,84 ch		<i>[Signature]</i>	
Beurteilung			Wochen- verdienst RM	Unterschriften																		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBV																
<u>II</u>	<u>II</u>	<u>II</u> 5	3,84 ch		<i>[Signature]</i>																	



Metr. Gewinde

Reinecker Gewinde

W 27aGewinde schneidübung

Sechskantmutter B(3,5) DJN 439

(T. R. A. Bl 44012)

W 27bSechskantmutter


Ehnenwoche 27 vom 25. X 1937 bis 30. X. 1937

27

Sinnpruch:


Dankt Gott dem
daß Herr Gott dem die Kraft geben kann!

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- Stunden	Schul- Stunden			
25. X. 1937 und 26. X. 1937	Berufsschule		8,0			
	Unterricht theoretisch	8,2				
	Reinigung	3,0				
	Vesperpause	4,4				
	Instandhaltung	13,8				
	Neueinrichtung	2,0				
	Turnen	5,7				
	Wasser Bearbeiten	4,7				
Summe		41,8	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung	R.M.	Eltern	Ausbildungsleiter	SBM
II	II	II,5	3,84 ab		W. Gießing	




Seitenstahl
Pechter Linzer
Innenstahl
W28

Drehstäble




Abschleifstahl
Grubstichel
Schruppstahl

Drehstäble W29a




W29b



W29c

Lot



W20

Korner Spitze u.
Feilenhefte anfertigen


Lohnwoche 12 vom 1. XI. 1934 bis 6. XII. 1934

28

Sinnspruch:

Wenn Sie heute zum ersten Mal anfangen,
dann Sie für anfangen, wird Sie immer mehr anfangen!

Sag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
1. XE. 1934 mit 6. XI. 1934	Berufsschule		4,0			
	Unterricht praktisch	7,3				
	" theoretisch	4,7				
	Reinigung	3,3				
	Wespenfreizeit	4,9				
	Instandhaltung	12,4				
	Neueinrichtung	4,1				
	Tunken	3,4				
	Wass. u. W. 30 a bearbeitet	9,1				
	Dienstfrei	2,0				
Summe		45,5	4,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften		
Gleich	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBV
II	II	II,5	3,84 €		H. v. Guthmeyer	




Leitspindel-drehbank

Rechnungswoche 29 vom 2. XI. 1934 bis 13. XI. 1934 29


Sinnspruch:

Ein guter Ref. kann in der Verrechnung sein

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden
8. XI. 1934 und 13. XI. 1934	Berufsschule		8,0
	Unterricht theoretisch	6,0	
	Reinigung	2,3	
	Vesperfreizeit	4,1	
	Instandhaltung	8,5	
	Neueinrichtung	3,3	
	Turnen	5,2	
	W 39 a u. W 30 B bearbeitet	12,4	
Summe		41,8	8,0
Beurteilung			Unterschriften
Fleiß	Führung	Leistung	
11,0	11,0	11,0	Wochen- verdienst R.H.
			Eltern
			Ausbildungsleiter
			ZBZ



Kabelform



Schaltchema


Bohnwoche 30 vom 15. XI. 1937 bis 20. XI. 1937

30

Sinnspruch:

Geduld ist bitter aber sie trägt ihre Früchte

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden																			
15. <u>XI.</u> 1937 bis 20. <u>XI.</u> 1937	Berufsschule		4,0																			
	Unterricht theoretisch	6,0																				
	Reinigung	2,9																				
	Vesperfreizeit	3,9																				
	Instandhaltung	2,5																				
	Neueinrichtung	2,9																				
	Turnen	3,8																				
	Dienstfrei	9,2																				
	W30b bearbeitet	4,3																				
Summe		45,5	4,0																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Beurteilung</th> <th rowspan="2">Wochen- verdienst R.M.</th> <th colspan="3">Unterschriften</th> </tr> <tr> <th>Fleiß</th> <th>Führung</th> <th>Leistung</th> <th>Eltern</th> <th>Ausbildungsleiter</th> <th>SBM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 0 1</td> <td>11 0 1</td> <td>11 0 1</td> <td>3,40</td> <td></td> <td>41, Gutknecht</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften			Fleiß	Führung	Leistung	Eltern	Ausbildungsleiter	SBM	11 0 1	11 0 1	11 0 1	3,40		41, Gutknecht	
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften																		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBM																
11 0 1	11 0 1	11 0 1	3,40		41, Gutknecht																	





Bohnwoche 31 vom 24. II 1932 bis 27. II 1932 31

Sinnspruch:

Aus schlechtem Eisen kann man kein Schwert machen

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- Stunden	Schul- Stunden
24. II. 1932 25. II. 1932 26. II. 1932 27. II. 1932	Berufsschule		8,0
	Unterricht theoretisch	0,0	
	Reinigung	4,8	
	Vesperfreizeit	2,0	
	Instandhaltung	2,9	
	Neueinrichtung	2,0	
	Tunnen	3,8	
	Dienstfrei	9,2	
	W305 bearbeitet	11,5	
Summe		41,8	8,0
Beurteilung			Unterschriften
Werk	Führung	Beifugung	
3,0	1,0	1,5	3,4
			3,4






Bohnwoche 32 vom 29. XI. 1937 bis 4. XII. 1937

32

Sinnspruch:

Wenn alle wollen harmonieren, wird ein leichtes Spiel.
Karl Marx.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
29. <u>XI</u> . 1937 mit 4. <u>XII</u> . 1937	Berufsschule		4,0			
	Unterricht theoretisch	6,0				
	Reinigung	3,7				
	Vesperpause	4,7				
	Instandhaltung	7,2				
	Neueinrichtung	4,6				
	Turken	5,2				
	W306 v. H++ bearbeitet	75,7				
Summe		45,6	4,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Verftung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBG
1,0	1,0	1,5	1,40		1,40	








Bohnwoche 33 vom 6. XII. 1937 bis 11. XII. 1937 33

Sinnspruch:

Bleibe im Lande und nähre dich redlich.





Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
6. XII. mit 11. XII. 1937	Berufsschule		8,0			
	Unterricht theoretisch	6,0				
	Reinigung	3,0				
	Vesperfreizeit	4,1				
	Instandhaltung	14,8				
	Neueinrichtung	2,3				
	Turnen	5,5				
	Wtt bearbeitet	6,1				
Summe		41,8	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung	R.M.	Eltern	Ausbildungsleiter	ZBÄ
II, 0	II, 0	II, 5	3,84 M		<i>Mr. G. G. G.</i>	



Lohnwoche 34 vom 13. XII. 1937 bis 18. XII. 1937 34

Sinnspruch: 34. Die Welt kann dir nichts darbieten, was sie von dir nicht empfinde.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
13. <u>XII.</u> 1937 mit 18. <u>XII.</u> 1937	Berufsschule		4,0			
	Unterricht theoretisch	6,0				
	Reinigung	3,5				
	Vesperfreizeit	4,4				
	Instandhaltung	25,4				
	Neueinrichtung	7,0				
	Turnen	5,2				
Summe		45,5	4,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung	R.H.	Eltern	Ausbildungsleiter	SBV
I,0	II,0	I,5	3,45		34, G. Künster	





Bohnwoche 35 vom 20. XII. 1937 bis 25. XII. 1937

35

Sinnpruch:

Fleiß üb' stets in allen Dingen so wird dir dein Werk gelingen

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
20. XII. 1937 mit 25. XII. 1937	Berufsschule		8,0			
	Unterricht theoretisch	6,0				
	Reinigung	2,3				
	Vesperpause	3,0				
	Instandhaltung	15,3				
	Turnen	1,0				
	Dienstfrei	74,2				
Summe		41,8	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung	R.M.	Eltern	Ausbildungsleiter	SSV
II,0	II,0	II,5	3,84 Mk		<i>Grünig</i>	




Lohnwoche 36 vom 27. XII. 1937 bis 1. I. 1938 36

Sinnspruch:

*Heiterkeit und Fröhlichkeit ist der Himmel, unter dem
alles geschieht.*


Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
27. <u>XII.</u> 1937 mit 1. <u>I.</u> 1938	Unterricht theoretisch	6,0				
	Reinigung	2,8				
	Vesperfreizeit	3,5				
	Instandhaltung	3,7				
	Turnen	3,7				
	Dienstfrei	18,4				
	Leitungsschnüre	12,9				
Summe		51,0				
Beurteilung			Wochen- verdienst	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Beistung	A.M.	Eltern	Ausbildungsleiter	ISV
II,0	II,0	II,5	2,84 ch		H. H. Spickmeyer	



Bohnwoche 37 vom 3. I. 1938 bis 7. I. 1938 37

Sinnspruch: Des Glücks Gewalt wie Monds Gestalt
sich ändern tut, drum habts in Hut.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden
vom 3. I. 1938 mit 7. I. 1938	Unterricht theoretisch	2,5	
	Reinigung	2,2	
	Vesperfreizeit	5,5	
	Instandhaltung	2,7	
	Neueinrichtung	7,6	
	Turnen	4,4	
	Leitungsschnüre	7,2	
	Kabel	7,7	
	Wechselstromwecker	3,6	
Summe		46,4	
Beurteilung			Unterschriften
Fleiß	Führung	Leistung	
II,0	II,0	II,5	3,84 Rk
			Eltern
			Ausbildungsleiter
			Schul
			30.
			Güldenfer



Tastatur eines Zentralumschalters


Wohnwoche 38 vom 2.I. 1938 bis 14. I. 1938 38

Sinnspruch:


Verschwendete Zeit ist Dasein, gebrauchte Zeit ist Leben.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden		
vom 8. I. 1938 mit 14. I. 1938	Berufsschule		4,0		
	Unterricht theoretisch	3,8			
	Reinigung	2,5			
	Vesperfreizeit	5,0			
	Instandhaltung	24,9			
	Neueinrichtung	1,5			
	Turnen	5,1			
	Wechselstromwecker montiert	3,6			
Summe		46,9	4,0		
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften	
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter
II,0	II,0	II,5	3,24 Mk		50, Guttmann

Strom

Fig. 31

S. 144

Fig. 32


S. 144

Bahnwoche 39 vom 15. I. 1938 bis 21. I. 1938 39

Sinnspruch:

Leichtsinn ist die erste Quelle
jedes Unglücks das uns droht

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
Am 15. I. 1938 Mittwoch 21. I. 1938	Berufsschule		8,0			
	Unterricht theoretisch	7,0				
	Reinigung	2,7				
	Vesperfreizeit	3,6				
	Instandhaltung	20,9				
	Neueinrichtung	7,1				
	Turnen	5,3				
	Gleichstrom wecken	6,7				
	Fallschleibe	7,4				
Summe		42,7	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBV
<u>II</u>	<u>I</u>	<u>II,5</u>	3.84 M		<u>R. H.</u> <u>Guthmeyer</u>	



Lohnwoche 40 vom 22. I. 1938 bis 28. I. 1938 40

Sinnspruch: Unter faulen Äpfeln hat man keine
Große Auswahl

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
Von 22. I. 1938 erst 28. I. 1938	Berufsschule		4,0			
	Unterricht theoretisch	6,0				
	Reinigung	3,5				
	Vesperfreizeit	5,5				
	Instandhaltung	10,8				
	Neueinrichtung	7,4				
	Turnen	6,3				
	Sicherungskästchen	14,0				
Summe		47,5	4,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst R. M.	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	ZBV
<u>I</u>	<u>II</u>	<u>II,5</u>	3.84 Mk		<u>Ad.</u> <u>Guthmann</u>	




Fig. 38

Die D. R. P. hatte zwei verschiedene Systeme von Motorschaltern:
 ein und zwei, das Aufstromsystem und das Arbeitsstromsystem.
 Im Aufstromsystem fließt im Aufzustand kein Strom, es wird
 nur auf die Dauer des Zustands unterbrochen. Im Arbeits-
 Stromsystem dagegen fließt nie während des Zustands, also
 während des Arbeits Strom, im Aufzustand ist die Leitung
 geschlossen. Zu einer vollständigen Motorschaltung mit Arbeitsstrom-
 System gehört ein Schützapparat als Längsleiter, ein Kupfer als
 Leiter ein Galvanometer und je nach der Betriebsart ein oder zwei
 Platinbleibelektroden. Bei einem Aufstromsystem kommt noch ein
 Relais dazu.

Ehnenwoche 41 vom 29. 1. 1938 bis 4. 2. 1938 41

Sinnspruch:


Befähigte sind nicht mit fremden Leben

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
Nov. v. 29. 1 1938 mit 4. 2. 1938	Berufsschule		8,0			
	Unterricht theoretisch	4,3				
	Reinigung	3,1				
	Yesperfreizeit	4,7				
	Instandhaltung	10,2				
	Neueinrichtung	1,1				
	Turnen	6,3				
	EB Apparat montiert	13,0				
Summe		42,7	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst A.H.	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBM
I	I	II,5	3.84 16		<i>Gutknecht</i>	

Fig 46

Zeichen	Druckungs- Zeichen	Stellung Zeichen	Platz
a			
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			
i			
k			
l			
m			
n			
o			
p			
q			
r			
s			
t			
u			
v			
w			
x			
y			
z			
AA			
BB			
CC			
DD			
EE			
FF			
GG			
HH			
II			
JJ			
KK			
LL			
MM			
NN			
OO			
PP			
QQ			
RR			
SS			
TT			
UU			
VV			
WW			
XX			
YY			
ZZ			
AAA			
BBB			
CCC			
DDD			
EEE			
FFF			
GGG			
HHH			
III			
JJJ			
KKK			
LLL			
MMM			
NNN			
OOO			
PPP			
QQQ			
RRR			
SSS			
TTT			
UUU			
VVV			
WWW			
XXX			
YYY			
ZZZ			

Fig 36




Lohnwoche 42 vom 5. 2. 1938 bis 11. 2. 1938 42

Sinnspruch:

Man muß guter Schüler sein, daß man für Arbeit,
ein guter Mann in seinem Berufsstand sein darf!

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- Stunden	Schul- Stunden			
Von 5. 2. 1938 mit 11. 2. 1938	Berufsschule		4,0			
	Unterricht theoretisch	5,4				
	Reinigung	3,5				
	Vesperfreizeit	5,5				
	Instandhaltung	17,7				
	Neueinrichtung	1,5				
	Turnen	6,3				
	EB Apparat montiert	7,6				
Summe		47,5	4,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung	M.H.	Eltern	Ausbildungsleiter	ZB
<u>I</u>	<u>II</u>	<u>II,5</u>	3,84/50		Fr. H. Göttinger	

Stammschutz

7m	Stangen	von	0,80m	bis	2,0m
8,5	"	"	1,0m	bis	2,3m
10,0	"	"	1,10m	bis	2,5m
12,0	"	"	1,20m	bis	2,6m
15,0	"	"	1,50m	bis	3,2m


Bohnwoche 43 vom 12. II. 1938 bis 18 II 1938

43

Sinnspruch:

Man beginnt mit Lügen, endet mit Enttäugungen.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
12. II. 1938 mit 18 II 1938	Unterricht theoretisch	3,8				
	Reinigung	3,6				
	Vesperpause	5,5				
	Instandhaltung	21,9				
	Neueinrichtung	1,7				
	Turnen	5,8				
	EBApparat montiert	8,4				
Summe		50,7				
Beurteilung			Wochen- verdienst H.M.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	EBM
I	I	I,5	3.87.66		H. V. Bühner	



■ Schnitt A+B



Bezeichnungsnägel



Anordnung des
Bezeichnungsnagels

Lohnwoche 44 vom 19. II 1938 bis 25. II 1938 44

Sinnspruch: *Lohnstunde ist die wertvolle Frucht der Angewandtheit, die in der Arbeit liegt.*

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
Donnerstag 19. II 1938 mit 25. II 1938	Berufsschule		8,0			
	Unterricht theoretisch	3,5				
	Reinigung	3,1				
	Vesperpause	4,9				
	Instandhaltung	17,2				
	Neueinrichtung	1,1				
	Turnen	5,3				
	Zentralumschalter montiert	7,9				
Summe		43,0	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung	R.M.	Eltern	Ausbildungsleiter	SBM
<u>II</u>	<u>I</u>	<u>II</u>	3,8 - 16		<i>[Signature]</i>	

Ehnenwoche 45 vom 26. II. 1938 bis 4 III. 1938

45

Sinnspruch:

Übung macht den Meister.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
Vom 26. II. 1938 bis 4 III. 1938	Berufsschule		8,0			
	Unterricht theoretisch	1,3				
	Reinigung	3,2				
	Vesperfreizeit	3,9				
	Instandhaltung	12,7				
	Neueinrichtung	1,4				
	Turnen	9,3				
	Dienstfrei	3,3				
	Zentralumschalter montiert	4,5				
	Fernhörer "	6,1				
Summe		42,7	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst RM	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBM
I	I	II	28,40		A. V. G. K. H.	

Eohnwoche 46 vom 5. III. 1938 bis 11. III. 1938

46

Sinnspruch:

Mit dem Anteil nicht viel, für unser Land viel.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
Vom 5. III. 1938 mit 11. III. 1938	Unterricht theoretisch	3,8				
	Reinigung	3,5				
	Vesperfreizeit	5,8				
	Instandhaltung	26,8				
	Neueinrichtung	1,4				
	Turnen	6,3				
	Fernhörer montiert	4,4				
Summe		52,0				
Beurteilung			Wochen- verdienst	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung	R.M.	Eltern	Ausbildungsleiter	SBM
II	II	II	3.84.16		3.8 Grimm	

Zur Vohnwoche Nr. 46

Handzeichnungen und Beschreibungen

Wohnwoche 47 vom 12. III. 1938 bis 18. III. 1938

47

Sinnspruch:

Viel hilft viel, die mühtig überwinden

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
Vom 12. III. 1938 mit 18. III. 1938	Berufsschule		8,0			
	Reinigung	3,0				
	Vesperfreizeit	4,2				
	Instandhaltung	13,2				
	Neueinrichtung	1,4				
	Turnen	4,4				
	Dienstfrei	2,5				
	Fernhörer montiert	14,0				
Summe		42,7	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst R.H.	Unterschriften		
Gleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBZ

Zur Wohnwoche Nr. 47

Handzeichnungen und Beschreibungen

1. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.
2. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.
3. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.
4. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.
5. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.
6. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.
7. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.
8. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.
9. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.
10. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.
11. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.
12. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.
13. Zeichnung	Handgezeichnete Skizze eines Hauses mit einem Giebel und einem Turm.

Lohnwoche 48 vom 19. III. 1938 bis 25. III. 1938

48

Sinnpruch:

Arbeiten mit Hoffnung ist gemüßlich.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden
<i>Sam. 19. III. 1938 mit 25. III. 1938</i>	<i>Berufsschule</i>		<i>4,0</i>
	<i>Reinigung</i>	<i>3,5</i>	
	<i>Vesperfreizeit</i>	<i>5,5</i>	
	<i>Instandhaltung</i>	<i>33,2</i>	
	<i>Neueinrichtung</i>	<i>1,4</i>	
	<i>Turnen</i>	<i>3,9</i>	
Summe		<i>47,5</i>	<i>4,0</i>
Beurteilung			Unterschriften
Gleiß	Führung	Leistung	
			Wochen- verdienst <i>R.M.</i>

Zur Wohnwoche Nr. 48

Handzeichnungen und Beschreibungen

		1. Zeichnung	
		2. Zeichnung	
		3. Zeichnung	
		4. Zeichnung	
		5. Zeichnung	
		6. Zeichnung	
		7. Zeichnung	
		8. Zeichnung	
		9. Zeichnung	
		10. Zeichnung	
		11. Zeichnung	
		12. Zeichnung	
		13. Zeichnung	
		14. Zeichnung	
		15. Zeichnung	
		16. Zeichnung	
		17. Zeichnung	
		18. Zeichnung	
		19. Zeichnung	
		20. Zeichnung	
		21. Zeichnung	
		22. Zeichnung	
		23. Zeichnung	
		24. Zeichnung	
		25. Zeichnung	
		26. Zeichnung	
		27. Zeichnung	
		28. Zeichnung	
		29. Zeichnung	
		30. Zeichnung	
		31. Zeichnung	
		32. Zeichnung	
		33. Zeichnung	
		34. Zeichnung	
		35. Zeichnung	
		36. Zeichnung	
		37. Zeichnung	
		38. Zeichnung	
		39. Zeichnung	
		40. Zeichnung	
		41. Zeichnung	
		42. Zeichnung	
		43. Zeichnung	
		44. Zeichnung	
		45. Zeichnung	
		46. Zeichnung	
		47. Zeichnung	
		48. Zeichnung	
		49. Zeichnung	
		50. Zeichnung	
		51. Zeichnung	
		52. Zeichnung	
		53. Zeichnung	
		54. Zeichnung	
		55. Zeichnung	
		56. Zeichnung	
		57. Zeichnung	
		58. Zeichnung	
		59. Zeichnung	
		60. Zeichnung	
		61. Zeichnung	
		62. Zeichnung	
		63. Zeichnung	
		64. Zeichnung	
		65. Zeichnung	
		66. Zeichnung	
		67. Zeichnung	
		68. Zeichnung	
		69. Zeichnung	
		70. Zeichnung	
		71. Zeichnung	
		72. Zeichnung	
		73. Zeichnung	
		74. Zeichnung	
		75. Zeichnung	
		76. Zeichnung	
		77. Zeichnung	
		78. Zeichnung	
		79. Zeichnung	
		80. Zeichnung	
		81. Zeichnung	
		82. Zeichnung	
		83. Zeichnung	
		84. Zeichnung	
		85. Zeichnung	
		86. Zeichnung	
		87. Zeichnung	
		88. Zeichnung	
		89. Zeichnung	
		90. Zeichnung	
		91. Zeichnung	
		92. Zeichnung	
		93. Zeichnung	
		94. Zeichnung	
		95. Zeichnung	
		96. Zeichnung	
		97. Zeichnung	
		98. Zeichnung	
		99. Zeichnung	
		100. Zeichnung	

Lohnwoche 49 vom 26. 3. 1938 bis 1. 4. 1938 49

Sinnspruch:

Im fünften Aktel liegt der Gewinn.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
Am 26. 3. 1938 mit 1. 4. 1938	Berufsschule		2,0			
	Reinigung	3,1				
	Vesperpause	4,7				
	Instandhaltung	27,2				
	Neueinrichtung	7,4				
	Turnen	6,3				
Summe		42,7	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst R. H.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	SBV

Sohnwoche 50 vom 2. 4. 1938 bis 8. 4. 1938

50

Sinnpruch:

Wage der Hinterlagen, immer gilt es neu zu waschen.

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
Mittw. 2. 4. 1938 mit 8. 4. 1938	Berufsschule		4,0			
	Unterricht theoretisch	2,3				
	Vesperfreizeit	4,7				
	Instandhaltung	14,8				
	Neueinrichtung	0,6				
	Turnen	4,1				
	BZ	42,0				
Summe		48,0	4,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst R.M.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	ZBV

Gerade Stütze № 1Gerade Stütze
№ 3



Bohnwoche 51 vom 9. 4. 1938 bis 15. 4. 1938

51

Sinnspruch:

Was ist nicht brannt, das klappt nicht

Tag	Art der Arbeit	Arbeits- stunden	Schul- stunden			
Vom 9. 4. 1938 mit 15. 4. 1938	Berufsschule		8,0			
	Unterricht theoretisch	1,3				
	Reinigung	1,3				
	Vesperfreizeit	3,3				
	Instandhaltung	6,8				
	Neueinrichtung	0,9				
	Turnen	5,3				
	Dienstfrei	9,3				
	BZ	15,0				
Summe		43,2	8,0			
Beurteilung			Wochen- verdienst	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung	A.H.	Eltern	Ausbildungsleiter	ZBH

U-Stütze N° 1.U-Stütze N° 3

Lohnwoche 54 vom 16. 4. 1938 bis 22. 4. 1938 52						
Sinnspruch: Mit fünf ein Volt sind in einem Jahre wollen wir leben.						
Tag	Art der Arbeit			Arbeits- stunden	Schul- stunden	
Nun 16. 4. 1938 mit 22. 4. 1938	Vesperpause			3,5		
	Instandhaltung			11,5		
	Neueinrichtung			1,2		
	Turnen			2,0		
	Dienstfrei			19,3		
	BZ			15,0		
				Summe	52,5	
Beurteilung			Wochen- verdienst R.H.	Unterschriften		
Fleiß	Führung	Leistung		Eltern	Ausbildungsleiter	LBV

Doppelglockenisolatoren