

L e h r s t o f f p l a n

des Lehrganges "Ortshand- und Fernamtstechnik" für PWfAw(Ft), FHandw, Mech. i. Arb. usw. bei der Fernmeldeschule der OPD vom 1.6. - 15.6.55

Lehr- plan Nr.	Gegenstand der Ausbildung	Doppel- stunden	Lehrkraft	Dienst- stelle
1	Eröffnung und Beendigung d. Lehrganges		OPR z. Wv. Dipl. Ing. Pfafte PAM Fleisch- mann	OPD III H OPD III H 1
2	Aufgaben und Arten der Fernämter, Bedienungs- u. Klinkenfeld, Aufstellung d. Fernschränke u. Raumgestaltung d. Fern- ämter	2	TechnOTI Ganns	OPD II D 4
3	Fernleitungsnetz, Betriebsarten im hand- vermittelten Ferndienst, Grundschaltun- gen der Fernamtstechnik, Einrichtungen zur Störungseingrenzung	11	TechnTI Strobel	OPD FSch 2
4	Fernschranksystem ZB 10, Tischfernämter alter Bauart, Fk 16 und Abarten, F 27, F 36, F 38, F 27/50, F 36/50, Dr. Schreiber Amt, Wählerfernamt	5	TechnOTI Ganns	OPD II D 4
5	Stromversorgung, Brandverhütung	1	TechnOTI Ganns	OPD II D 4
6	VhF und Führung von Leitungen	1	TechnTI Strobel	OPD FSch 2
7	Prüfungen und Prüfgeräte	1	TechnOTI Ganns	OPD II D 4
8	Pflegedienst im Fernamt	1	TOWM Mahr	FA Nbg
9	Gesprächszeiterfassung, Uhrenanlagen Zettelförderanlagen	1	TOWM Mahr	FA Nbg
10	Entwicklung von Montageplänen aus Übersichtsstromläufen	1	TOWM Frenzel	FA Nbg
11	Aufbau u. Bedienung der Fernschränke	2x1	TechnTI Strobel	OPD FSch 2
12	Anfertigung einer Stromlaufzeichnung aus einem Montageplan	2x1	TOWM Frenzel	FA Nbg
13	Fehlersuche am Fernschrank	2x3	TechnTI Strobel TWM Bischofs- berger	OPD FSch 2 FSch 17
14	Fehlersuche an den Übertragungen	2x3		
15	Prüfen der Schnurpaare	2x1	"	"

Lehr- plan Nr.	Gegenstand der Ausbildung	Doppel- stunden	Lehr- kraft	Dienst- stelle
16	Prüfen der Fernschränke	2x1	TechnTI Strobel TWM Bischofs- berger	OPD FSch 2 FSch 17
17	Bedienung des Prüfplatzes im Fernamt Nürnberg	4x1	TOWM Mahr	FA Nbg
18	Schriftliche Arbeiten zu 2 u. 4 " " zu 3	in vorstehenden Stunden enthalten		
19	Selbststudium			

Allgemeines!

1. Der Lehrgang findet im Lehrsaal 4 der Fernmeldeschule der OPD Nürnberg, Keßlerstr. 1, 4.Stock statt.
2. Die Unterrichtsstunden sind pünktlich einzuhalten.
3. Die Teilnahme am Lehrgang gilt als Dienst. Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht muß daher in gleicher Weise wie unentschuldigtes Fernbleiben vom Dienst geahndet werden.
4. Der Lehrstoff ist schwierig und umfangreich. Die Lehrgangsteilnehmer werden daher ermahnt, ihre ganze Kraft für die Erreichung des Lehrgangszieles einzusetzen.
5. Besonderer Wert wird auf lebendige und betriebsnahe Unterrichtsgestaltung gelegt. Die Lehrgangsteilnehmer werden daher aufgefordert, durch rege Teilnahme am Unterricht (Zwischenfragen, Anregungen usw.) dazu besonders beizutragen.

S t u n d e n p l a n

des Lehrganges "Ortshand- und Fernamtstechnik" für PWfAw(Ft), FHandw,
Mech.i.Arb. usw. bei der Fernmeldeschule der OPD vom 1.6. - 15.6.1955

Tag	8 ⁰⁰ - 9 ³⁰	10 ⁰⁰ - 11 ³⁰	13 ⁰⁰ - 14 ³⁰	14 ⁴⁵ - 16 ¹⁵
Mittwoch 1.6.		1 + 2	I+II: 11 III+IV: 19	III+IV: 11 I +II: 19
Donnerstg. 2.6.	10	2	I+II: 12 III+IV: 19	III+IV: 12 I +II: 19
Freitag 3.6.	3	3	I+II: 13 III+IV: 19	III+IV: 13 I +II: 19
Samstag 4.6.	4	3	-	-
Montag 6.6.	4	6	I+II: 13 III+IV: 19	III+IV: 13 I+II: 19
Dienstag 7.6.	4	3	I+II: 13 III+IV: 19	III+IV: 13 I+II: 19
Mittwoch 8.6.	4	3	I+II: 14 III+IV: 19	III+IV: 14 I+II: 19
Donnerstg 9.6.	-	3	I+II: 14 III+IV: 19	III+IV: 14 I+II: 19
Freitag 10.6.	18 zu 2+4	8	I+II: 14 III+IV: 19	III+IV: 14 I+II: 19
Samstag 11.6.	7	3	-	-
Montag 13.6.	9	3	I+II: 15 III: 17 IV: 19	III+IV: 15 I: 17 II: 19
Dienstag 14.6.	5	3	I+II: 16 III: 19 IV: 17	III+IV: 16 I: 19 II: 17
Mittwoch 15.6.	18 zu 3	3 + 1	-	-

T e i l n e h m e r v e r z e i c h n i s

des Lehrganges über Ortshand- und Fernamtstechnik für PWfAw(Ft),
FHandw und Mech i. Arb. usw., bei der Fernmeldeschule der OPD
Nürnberg vom 1. bis 15. Juni 1955

Lfd. Nr.	N a m e		Dienstbe- zeichnung	Beschäftigungs- amt
1	Fellner	Georg	PWfAw(Ft)	FBA Nürnberg
2	Goth	Albert	"	FBA Nürnberg
3	Ortner	Johann	"	FBA Nürnberg
4	Plietsch	Karl	"	FBA Nürnberg
5	Schwarz	Alwin	"	FBA Nürnberg
6	Löding	Alfred	"	FBA Nürnberg
7	Eichler	Walter	"	FBA Nürnberg
8	John	Heinz	"	FBA Nürnberg
9	Niederalt	Johann	"	FBA Nürnberg
10	Hippler	Franz	"	FBA Nürnberg
11	Pöhlmann	Hans	"	FBA Nürnberg
12	Gerlach	Helmut	"	FBA Nürnberg
13	Donner	Ewald	FHandw	FA Nürnberg
14	Lilienberger	Emanuel	"	FA Nürnberg
15	Oed	Konrad	"	FA Nürnberg
16	Sterner	Hans	"	FA Nürnberg
17	Ullmann	Erich	"	FA Nürnberg
18	Wagner	Rudolf	Mech i. Arb.	FA Nürnberg
19	Amend	Heinz	FHandw	FA Bad Kissingen
20	Gehrig	Franz	PWfAw(Ft)	FA Würzburg
21	Graus	Alfred	Mech i. Arb.	FA Würzburg
22	Leicht	Herbert	TIA	FA Würzburg
23	Bauer	Hans	FHandw	FA Bayreuth
24	Grüner	Robert	FHandw	FA Bayreuth
25	Paus	Franz	FHandw	FSch der OPD