


a, alte Zählart:


Erstes Adernpaar : außen

Letztes " : innen.

14" Fernsprechkabel  
(paarweise)

Amt im Rücken vom Amt aus  
gesehen abgehend rechts  
herum im Uhrzeigersinn.

Nach dem Amt gesehen  
ankommend, links herum  
entgegen den Uhrzeigersinn.

60" Fernsprechkabel  
(sternweise, insgesamt 30 Vierer)b, neue Zählart:



Erster Vierer : innen

Letzter " : außen

Zählweise bei Fernsprechkabeln.

Zur Lohnwoche Nr. 2

Handzeichnungen und Beschreibungen

12

L.W. II


Nürnberg

1. Kleine Kabelwinde.

2. Rollenvorrichtung f. klein. Kabelhandw.

Ausbildungs-

woche 79





- a = Konische Hülse
- b = Birne
- c = Stößen
- d - Grundplatte eines Schäkels
- e = Schäkel
- f = Ziehvorrichtung für das Kabel.

1- Zugseilabschluß.  
2- Verschraubb. Schiebegestänge.

Zur Lohnwoche Nr. 4



Handzeichnungen und Beschreibungen



1 Starre Welle mit Gleitrolle.  
2 Spannstock mit Gleitrolle.

Zur Lohnwoche Nr. 5

Handzeichnungen und Beschreibungen




fk

UmlenKgestell

Zur Lohnwoche Nr. 6

Handzeichnungen und Beschreibungen


Aufstellen der Kabeltrommel  
und Einführen des Kabels in den Kanal.



f.

Zur Lohnwoche Nr. 7

Handzeichnungen und Beschreibungen




4.

Lagern der Kabel in Schächten.

Zur Lohnwoche Nr. 8

Handzeichnungen und Beschreibungen


Lagernder-Spleißstellen-in-einen-Abzweigkasten.



fr.


Zur Lohnwoche Nr. 9

Handzeichnungen und Beschreibungen



Anlegen eines Meßbaumes.


K.



**Würgstellen in Papierkabeln.**


K.

Lötstelle mit dreifacher Verzweigung.




Zur Lohnwoche Nr. 12

Handzeichnungen und Beschreibungen



fr.

Spleißstellen in einer rechteckigen Abschlußmuffe.




4.

Endverzweiger  
offen


Endverzweiger für Innenräume.

Endverzweiger  
geschlossen



*ff.*

# Wettersicherer Endverzweiger.





4.

Zur Lohnwoche Nr. 16

Handzeichnungen und Beschreibungen

# Hausendverzweiger für 5 Adernpaare.



K.


## Abmanteln

Falzrohr mit Messer oder Metallsäge auf Länge schneiden und an beiden Enden abmanteln. Beim Einführen von Rohren in Muffen ungefähr 10mm, bei Einführen in Steckdosen und Anschlußgeräten ungefähr 3-5mm abmanteln.

An beiden Rohrenden Mantel mit Messer Feile oder Rohrschneider einschneiden und Mantelenden ablösen. Isoliereinlagen nicht verletzen.





Freie Rohrenden müssen mit Isolierfüllungen versehen sein.



Das Aufschieben der Muffe erfolgt nach leichtem Anwärmen. Achte auf glatten Rohrstoß in der Muffe, dadurch wird das Einziehen der Drähte erleichtert.

## 1. Muffenverbindung




## 2. Einführung in Steckdose


## 3. Einführung in Verteildose

### Biegen


Zum Biegen von Falzrohr eine dem Rohrdurchmesser angepaßte Biegezange verwenden. Größere Rohre sind vor dem Biegen leicht anzuwärmen.




Das Rohr wird durch Einkerbungen gebogen. Darauf achten daß der Falz seitlich im Lot liegen und nicht eingekerbt wird.



Die Einkerbungen lassen sich in Anzahl und Abstand so anbringen, daß jede erforderliche Bogengröße hergestellt werden kann. Die angegebenen Halbmesser r dürfen nicht unterschritten werden.



Bei Rohren ab 23mm lichter Weite können fabrikationsmäßig hergestellte Normalbögen verwendet werden.



Achte auf sachgemäße Zurichtung der Rohre und saubere Herstellung d. Bogen

### Werkzeuge

Messer, Biegezange, Lötlampe, Vorstecher, Schraubenzieher.

### Arbeitsstufen


1. Rohre aus Restlängen biegen, auf Länge schneiden u. abmanteln
2. Endtülle, Muffe, T- und Winkelstücke und Abzweigdosen nach vorherigem leichten Anwärmen zusammensetzen.
3. Einzelteile mit Schellen auf Holztafel anschrauben

Stück	Stückliste	Teil
1	Endtülle 16mm	10
1	Muffe 21,2 VDE 9026	9
18	Halbrundholzschraube 3x10 DIN 96	8
1	Mehrtauchschelle	7
16	Befestigungsschelle für Rohr 16 $\frac{3}{4}$	6
2	Winkelstück 16mm	5
1	T-Stück 16mm	4
1	Abzweigdose 16mm mit 3 Stutzen	3
	Pb-Falzrohr 16/21,2 VDE 9026	2
1	Grundaplatte	1

### Zurichten von Falzrohr

b. Übungsarbeit


4.




Überführungsverschluß für Ortskabel – Bauart 1930

4.

# Vielfachdose f.d. VUZ.





H.




Unterflur-Kabelverteiler für  
30 paarige Amtskabel (Kv30).

k.




Kabelverzweiger



Linienverzweiger für 2000 Adernpaare  
Grundriss mit eingebauten Endverschlüssen.

4.




Bezeichnung	D	$D_1$	$D_3$	$\alpha$	b	c	gewinde höhe $\phi$	$d_1$	e	f
	cm	cm	cm	cm	cm	cm				
RMK1	8,0	5,1	6,8	3,1	0,6	5,9	3,05	2,1	2,25	4,94
RMK2	7,0	4,4	5,2	2,8	0,5	4,5	2,0	1,7	1,85	3,2
RMK3	6,0	3,5	4,2	2,0	0,4	3,1	2,0	1,55	1,3	3,0


Die Isolatoren mit Kugelkopf dienen als  
Träger für das Leitungsdraht sie werden  
in zwei Größen beschafft. Größe III wird  
für den  $\frac{1}{2}$  mm dicken Bronzedraht, Größe I  
für die üblichen Drahtarten benutzt.  
ringen

**Doppelglockenisolator.**

Große I



Große III



Die Querträger werden paarweise mit geraden und U-Stützen ausgerüstet, von denen nur noch Größe I + III beschafft und verwendet werden.

17

# Gerade Stützen.


Zur Lohnwoche Nr. 26

## Handzeichnungen und Beschreibungen


Die Hakenstützen dienen zur unmittelbaren Befestigung der Isolatoren an Holzmaste.  
Sie werden in den Größen I und III beschafft. Die Stützen I sind für Fernleitungen  
des allgemeinen Verkehrs, die Stützen III für Anschlußleitungen bestimmt.

# Hakenstützen № 1 und 3.

## Größe III




## Größe I



*km*

# U-Stützen, Größe I und III.




Zur Lohnwoche Nr. \_\_\_\_\_


## Handzeichnungen und Beschreibungen

# Untersuchungsklemme.

Die Untersuchungsklemme wird in 5 Größen beschafft und zwar Größe I mit Bohrungen für 4 u. 5 mm, Größe II für 3 mm und Größe III für 4,5 u. 2 mm dicke Drähte. Die Klemme besteht aus einem Klemmkörper mit den Bohrungen für die Leitungsdrähte und aus einem Klemmkegel der durch Verschrauben der Flügelmutter gehoben und gesenkt werden kann u. beim Anziehen der Flügelmutter die Drähte fest gegen den Klemmkörper preßt.




Isolatoren mit doppeltem Halslager werden verwendet, wenn aus irgend einem Grunde die durchlaufende Drahtleitung unterbrochen werden muß. Hierbei dienen die Isolatoren der Größe I zum Herstellen von Untersuchungsstellen, Schleifenkreuzung ~~eww~~ oder Platzwechsel.



Größe I

Die Isolatoren der Größe III werden für Trennstellen in Anschlußleitungen und Sp-Leitungen verwendet, sofern diese aus 15mm dicken Bronzedraht bestehen.




Größe III

*✓*  
Isolator mit doppeltem Halslager.


Zur Lohnwoche Nr. \_\_\_\_\_

Handzeichnungen und Beschreibungen

Größe I




Größe III




Zum Verbinden von Freileitung und einadrigen  
Gummikabel an Einführungen oder Überführungs-  
stellen werden Doppelglaskörpern mit hohlen  
Kopfteil und Verschlußkappe benutzt. Die Doppelglaskörper  
der Größe I sind auch zur Aufnahme eines Platten-  
blitzableiters (Funkenstriche) zum Schutz kurzer kabel-  
zwischenstücke gegen Blitzeschläge eingerichtet.

# Überführungsisolator I u. II.

Die Leitungsdrähte werden im seitlichen Drahtlager (Halslager) der Doppelglocke festgebunden. Hierbei liegt der Draht auf gerader Strecke auf der dem Mast zugewandten Seite des Isolators; ~~in~~ Krümmungen soll er sich unter dem Einfluß des Zuges gegen den Hals der Doppelglocke legen. Notfalls reichen je 4 statt der 6 Begrenwindungen aus um den Leitungsdraht sicher vor dem Durchziehen zu bewahren.




Festbinden einer durchlaufenden Leitung am Isolator.



Festbinden einer Anschlußleitung, die um den Hals der Doppelglocke herumgeschlungen ist.

**Drahtbund.**




Querträger I werden für Telegraphen- u. Fernleitungen, Querträger III für Anschlußleitungen verwendet.

Maße in <sup>m</sup><sub>mm</sub>

R - Querträger № 1

Die GM-Kabel werden am Querträger entlang über die Stütze des Isolators an dieser zu den Einführungsdoppelglockenisolatoren hochgeführt und an diesen mit der Freileitung verbunden. An der Stütze ist das durch Isolierbandwickel an den Bindestellen zu schützende GM-Kabel an 3 Stellen mit weichen kupferdraht oder ausgeglühter Bronzedraht von  $1,5 \text{ mm}^2$  dicke Testzubinden.



Verbindung von Freileitung u. GM-Kabel am Einführungsisolator. a. Darstellung der Verbindung, b. Zubereitung d. GM-Kabels.




Hülsenverbindung

*Ma*

## Drahtverbindungen.

Die 'Untersuchungsstelle' wird zum Schutz kurzer Kabel- zwischenstücke gegen atmosphärische Endladungen von einem Einführungsisolator I mit Plattenblitzableiter (Funkenstrecke) gebraucht gemacht, so ist die Untersuchungsstelle auszuführen.



*✓*  
Untersuchungsstelle am Überführungsisolator I  
mit Plattenblitzableiter.



Zur Lohnwoche Nr. 35

## Handzeichnungen und Beschreibungen

Abstände der Telegraphen- und  
Fernsprechgestänge von den Gle-  
isen ein- und zweispuriger Eisen-  
bahnen in Bayern.

Unterster die Bahn kreuzender Draht an der Stelle


größten Durchhangs.



**Regelquerschnitt für Hauptbahnen.**

a - einspurig   b - zweispurig. -





Der Spitzbock besteht aus 2 unter einem Winkel von etwa  $5-10^\circ$  gegeneinander geklebten, am Zopfende mit einander verbolzten und durch Querriegel verstieften Masten. Er bildet die zweckmäßigste Ausführungsform eines verstärkten Mastes in stark belasteten oder dauernd großen Winddruck ausgesetzten einfachen Linien.


**Spitzbock und  
angeschuhte Masten**

✓

Zur Lohnwoche Nr. ....

## Handzeichnungen und Beschreibungen

Das Doppelgestänge besteht aus 2 durch Mittelriegel u. Strebe parallel miteinander vereinigten Telegraphenmasten, es wird nicht wie der Spitzbock usw. als Ersatz für einen überlasteten Einzelmast in Winkelpunkten usw. sondern nur als durchlaufende Gestängeform verwendet, wenn die Tragfähigkeit der leinfachen Mastenlinie nicht mehr ausreicht.


*Am**W.M.L.*

# Doppelgestänge.

Zur Lohnwoche Nr. ....

## Handzeichnungen und Beschreibungen


Das Gestänge ist so tief wie möglich einzuwuchten; zur Erleichterung der Arbeit können nötigenfalls die Stammenden auch keulig oder kegelförmig abgeschrägt werden. Die beiden Stützenpfähle müssen mindestens 1m tiefer reichen als der Mast.



**Erhöhen der Standfestigkeit von  
Doppelgestangen im Moorboden.**

Zur Lohnwoche Nr. ....

Handzeichnungen und Beschreibungen



Welche Verstärkungsmittel, Strebe oder Anker, zu wählen ist, wenn die örtlichen Verhältnisse die Anwendung beider gestatten, lässt sich nicht vorschreiben. Die Entscheidung muß der Beurteilung des Btrf. überlassen bleiben.



*M*

Wahl der richtigen Verstärkungen  
an Abhängen und Böschungen.

Zur Lohnwoche Nr. .....

Handzeichnungen und Beschreibungen


Die Berührung zwischen den geerdeten Ankerseilen und den Leitungen verhindern Ankerstützen aus Flußstahl, durch deren Einbau der Ankerangriffspunkt aus dem Drahtfeld herausgelegt wird.



Anordnung der Ankerstütze am Mast.



Die Abspannstange dienen zur Aufnahme des einseitigen Drahtzuges. Ihre Bauart richtet sich in der Hauptsache danach:

- Ob an ihnen der Übergang von der oberirdischen zur unterirdischen Führung für alle oder für einen Teil der Leitungen stattfinden soll (Überführungsgestänge).
- Ob sie zum Verteilen von Leitungen auf verschiedene Linienzügen dienen (Abgangs- oder Verteilungsgestänge).
- Ob sie zur Vermittlung zwischen schwerer und leichter Leitung bestimmt sind (Übergangsgestänge).
- Ob sie die Verbindungsstelle der Außenleitungen mit der Amtseinrichtung bilden (End- oder Einführungsgestänge).




**Verstrebter Abspannmast  
mit Überführungsendverschluß.**

Kann unter ungünstigen Verhältnissen der Anker von den Mast nicht unmittelbar zum Erdboden geführt werden, so lässt sich die Schwierigkeit durch Verwendung eines kurzen, kräftigen Hilfsmastes umgehen.





a, im Erdboden.  
b, im Felsen.



*Oliver*

Über eine Hilfsstange geführter Anker  
Gründung des Ankers.

In den auf hohe Berge hinaufführenden Linien ist notigenfalls jeder einzelne Stützpunkt zu verstärken. An freien Bergkuppen sind die Gestänge mit Vorteil als dreifache Böcke anzuführen.



*OAW*


Dreibock für durch Winddruck besonders  
stark beanspruchte Stützpunkte.

Zur Lohnwoche Nr. 44

## Handzeichnungen und Beschreibungen

~~In den auf hohe Berge hinaufführenden Linien ist nötigenfalls jeder einzelne Stützpunkt zu verstärken. An freien Bergkuppen sind die Gestänge mit Vorteil als dreifache Böcke anzuführen.~~

Rohrständerdachlinien sind möglichst gerade zu führen, weil die ausreichende Verstärkung der einzelnen Gestänge auf große Schwierigkeiten stößt. Auch hinsichtlich der Höhenlage ist, wenn die zur Verfügung stehenden Häuser dies gestatten Gleichmäßigkeit anzustreben.


*An*

Rohrständer mit  
5 Querträgern u. Verankerung.


Zur Lohnwoche Nr. ....

Handzeichnungen und Beschreibungen

Untersuchungsstellen werden in Linien eingerichtet um die Leitungen in Störungsfällen und zum Messen an geeigneten Punkten trennen oder mit der Erde verbinden zu können. Da jede Untersuchungsstelle eine Fehlerquelle bildet ist ihre Zahl so klein sein wie möglich gehalten werden.



im allgemeinen Verkehr




in Anschlußleitungen (vereinfachter Art)

• Untersuchungsstellen.

Zur Lohnwoche Nr. \_\_\_\_\_

**Handzeichnungen und Beschreibungen**

Schleifenkreuzungen und Platzwechsel sind unter Verwendung von Doppelglocken mit doppelten Halslager I auf geraden Stützen auszuführen. Grundsatz ist, daß die Leitungen stets an die vom Mast abgewendete Seite des Isolators geführt werden und daß bei sämtlichen Abspannungen der Draht  $z$  zum Hals der Doppelglocke gelegt wird.




# Schleifenkreuzung einer Fernsprechleitung.

Zur Lohnwoche Nr. \_\_\_\_\_

## Handzeichnungen und Beschreibungen


Die Fernleitungen bedürfen einen wirksamen Schutz gegen Nebengeräusche. Diese haben ihren Hauptgrund darin, daß die Hin- und Rückleitung eines Sprechstromkreises durch ihre Lage zu den störenden Leitern nicht gleichmäßig beeinflußt werden. Den wird dadurch abgeholt, daß die beiden Drähte der Doppelleitung in regelmäßiger Wiederkehr mit einander vertauscht werden (Schleifenkreuzung). Aus dem gleichen Grunde müssen auch die Stammlitungen eines Vierstromkreises in bestimmten Abständen am Gestänge wechseln (Platzwechsel).



Platzwechsel eines Vierers nebeneinander.

Zur Lohnwoche Nr. .....

Handzeichnungen und Beschreibungen




Im Bild sind nur die a-Drähte der den Platz wechselnden Leitungen dargestellt.

Platzwechsel untereinander verlaufender  
Stammleitungen eines Vierers.

Zur Lohnwoche Nr. ....

Handzeichnungen und Beschreibungen


Siehe FB0 Teil 7 § 25



Anwendung der Meßplatte und des Winkelhakens. Federwaage.

Zur Lohnwoche Nr. ....

## Handzeichnungen und Beschreibungen



Damit das Umschalten ohne Störungen des Betriebs vor sich gehen kann, empfiehlt sich folgende der jeweiligen Ausführungsform anzupassende Arbeitsweise. Nach Einbau der Doppelglocke RM d I, auf geraden Stützen, wird die künftige Schnittstelle durch eine Leitungsschnur überbrückt. Die Klemmen sind auf blank zu machender Leitung in Am Entfernung beidseits des Gestänges so anzusetzen, daß die Schnur unterhalb des Querträgers durchhängt.

Abspannen der geschnittenen Zweigdrähte  
beim Umgruppieren von Leitungen.

Zur Lohnwoche Nr. ....

Handzeichnungen und Beschreibungen

Mastenausrüstung

Bild 1



Mastfolge

Bild 2




Baurichtung



Anlage zu den vorläufigen Richtlinien für Drehkreuzlinien.

Spannen der DrähteBild 3


a, mit Ausgleichsrolle und Flaschenzug



b, Mit Flaschenzug

Zusätzliche Kreuzung  
der  
unteren DrehkreuzleitungBild 4

vor dem Einbau



nach dem Einbau

Drehkreuzlinie.